

Kunde	Absender
699439 - Robert Frobeen Bramfelder Chaussee 373a 22175 Hamburg Schadennr.: 90000722787 Policenr.: 56003205687	BELFOR Deutschland GmbH Keniastraße 24 47269 Duisburg Sachbearbeiter Abteilung: zentrale Leckageortung Telefon: 0203/75640-420 Fax: 0203/75640-6420 E-Mail: zsa@de.belfor.com

Auftrag	Einsatzort	Kontakt
Auftrags-Nr.: P2605052/01LOAXA01 Order name: 020-LO	EFH Holzhaus Holzstraße 10 29584 Himbergen	Robert Frobeen +494101700038

Protokoll Leckageortung			
Datum des Einsatzes		26.02.2026 00:00:00	
Ihr Ansprechpartner bei Fragen zum Sanierungsablauf		RNL-Hamburg 04105-5551-0	
Name & Rufnummer des Leckageorters		Marcus Ziehn 0151/14844794	
x. Ortstermin von/bis		1.	
		9.50 Uhr bis 11.10 Uhr	
Schutz und Bewegungsarbeiten in Stunden während der Gesamtzeit vor Ort		0	
		0	
Auftragserteilung unterschrieben	Ja		
Abtretungserklärung unterschrieben	Ja		

Eingesetzte Messgeräte			
Baufeuchtemessgerät	Ja		
Infrarotkamera	Nein		
Elektro-Akustik	Nein		
Leitungsortung	Nein		
Gas-/Rauchgasdetektor	Ja		
Endoskop	Nein		
Rohrkamera	Nein		
Färbemittleinsatz	Nein		
zerstörungsfreie Fliesenaufnahme	Nein		
Menge der Aufbrüche durch BELFOR		0	

Druckproben in bar			
Kaltwasser	Ja		
Druckprobe KW Anfangsdruck			5 bar
Druckprobe KW Enddruck			0 bar
KW Differenzdruck			5 bar
Dauer der Druckprobe KW in Stunden			0.2 Std.
Warmwasser	Ja		
Druckprobe WW Anfangsdruck			5 bar
Druckprobe WW Enddruck			5 bar
WW Differenzdruck			0 bar
Dauer Druckprobe WW in Stunden			0.2 Stunden
Heizung	Nicht Relevant		

Schadenart			
Leitungsart		Kaltwasserleitung	
Werkstoff		Kupfer	
Schadenort		KG	
		Badezimmer, Zwischenwand zum Schlafzimmer	
Rohrbruch	Ja		
Undichtigkeit	Nein		
Verstopfung	Nein		

Silikonverfugung	Nein		
Erdfeuchte	Nein		
Sonstiges (Freitext)	Ja		
Ergebnis der Leckageortung			
Freitext		VN bemerkte Fließgeräusche in der Wand im EG Badezimmer angrenzend zum Schlafzimmer. Beim Ortstermin war das Wasser bereits abgestellt. Durch Tracergas Untersuchung der Wasserleitungen konnte ein Rohrbruch in der Kaltwasserleitung in der Zwischenwand vom	
Nach der Reparatur des lokalisierten Schadens, ist eine abschließende Druckprobe anzufordern und durch das ausführende Sanitär-/Heizungsfachunternehmen durchzuführen. (siehe z. B. DIN 1988, Punkt 11 sowie EN 806) "nur bei Warm-/& Kaltwasserleitungen"		Badezimmer zum Schlafzimmer geortet werden. Um die Wandfliesen im Badezimmer zu erhalten, wird empfohlen vom Schlafzimmer aus die Leichtbauwand zu Öffnen. Für die Reparatur muss die Schlafzimmerwand mit Bett demontiert werden. Demontage erfolgt bauseits.	
Leckstelle freigelegt	Nein		
Leckstelle wurde nicht freigelegt, weil...	Ausgeführt		
		Schlafzimmerwand muss demontiert werden	
Installateur repariert	Ja		
Reparatur durch...		bauseits	
Notreparatur zum Erhalt der Betriebsfähigkeit durchgeführt	Nein		
		Wasser bleibt bis zur Reparatur abgestellt	
Trocknung erforderlich	Ja		
Trocknung durch...		BELFOR Deutschland GmbH	
Wiederherstellung/Gewerke erforderlich	Ja		
Wiederherstellung/Gewerke durch...		BELFOR Deutschland GmbH	

Unterschrift, verantwortlicher Mitarbeiter
26.02.2026

2

Ziehn, Marcus 27726

Bilder

Badezimmer angrenzend



Feuchtigkeitsschaden an der Wand im EG Schlafzimmer angrenzend zum Badezimmer sichtbar



Hier muss geöffnet werden



Maximaler Gasaustritt messbar



Schlafzimmerschrank mit Bett muss demontiert werden



Maximaler Gasaustritt im Badezimmer messbar



Objekt



Tracergas Untersuchung der Wasserleitungen

