

Foto 1.



Foto 2.

Bad nach der
Demontage




Foto 3.

Betroffene Wand



Foto 4.

Flur



Foto 5.

Zimmer



Foto 6.

Betroffene Holzbalken
im Bereich der
Schadenstelle mit
klarer Abgrenzung des
betroffenen Bereichs



Foto 7.

Schadenstelle um den
Schornstein



Foto 8.

Betroffener
Holzbalken mit Mycel
angrenzend an das
Fundament der
Heizung



Foto 9.

Schornstein im
Heizungsraum mit
deutlichen
Durchfeuchtungsschäden



Foto 10.

Sondierungsöffnung
an der Küche



Foto 11.

Verlegeplatte von
unten



Foto 12.

Sondierungsöffnung
im Essbereich



Foto 13.

Verlegeplatte mit
Beschädigung von
oben



Foto 14.

Kleinerer
Feuchtigkeitsrand an
der Unterseite der
Verlegeplatte



Foto 15.

Öffnung der
Dämmung



Foto 16.

Keine erhöhte
Feuchtigkeit des
„Einschubs“

