

Betreff: 90000722787/ Frobeen/ Gr.Thondorf Holzstraße 10: Feuchteschaden im Wohnzimmer (Schimmel) und Feuchte in der Küche

Von: Robert Frobeen <robert@frobeen.com>

Datum: 04.05.2026, 00:35

An: Arne ZIMMERMANN <arne.zimmermann@axa.de>

Kopie (CC): "Patrick Frobeen steueragenten.de" <P.Frobeen@steueragenten.de>, frobeen@gmx.net

Guten Morgen Herr Zimmermann,

wir haben an diesem Sonntag das Wohnzimmer freigeräumt und auch den Geschirrspüler ausgebaut.

Dabei sind uns die, dieser Mail beigegeführten Schimmel/ Feuchtigkeitflecken aufgefallen.

Div. Bilder Wohnzimmer Korpus.

Feuchtigkeitsschaden mit Schimmelbildung zwischen Regalfussskorpus und Wand.

Küche - Geschirrspüler_03

Zeigt den Fuss des Küchen Korpus links neben dem Geschirrspüler.

Die Kante steht genau an einer Naht in dem Fliesenschild des Küchenbodens.

Es weist heute am 04.05.2026 eine Feuchte von 13,4 % auf.

Küche - Geschirrspüler_04

Zeigt einen Blick in den hinteren Bereich des links neben dem Geschirrspüler angrenzenden Korpus.


Er weist feuchtigkeits Ränder auf.

Für eine örtliche Begutachtung stehen wir, auch kurzfristig, zur Verfügung.


Vielen Dank für Ihre Unterstützung schon im Voraus und mit freundlichen Grüßen.

Robert Frobeen

— Küche - Geschirrspüler_04.jpeg —



— Küche - Geschirrspüler_03.jpeg —



— Wohnzimmer_Korpus_01.jpeg —



— Wohnzimmer_Korpus_05.jpeg —




— Wohnzimmer_Korpus_06.jpeg —



— Wohnzimmer_Korpus_24.jpeg —



— Wohnzimmer_Korpus_17a.jpeg —



— Anhänge:

Küche - Geschirrspüler_04.jpeg	1,0 MB
Küche - Geschirrspüler_03.jpeg	1,4 MB
Wohnzimmer_Korpus_01.jpeg	2,4 MB
Wohnzimmer_Korpus_05.jpeg	2,0 MB
Wohnzimmer_Korpus_06.jpeg	2,0 MB
Wohnzimmer_Korpus_24.jpeg	1,7 MB
Wohnzimmer_Korpus_17a.jpeg	3,0 MB