

Betreff: Re: 90000722787/ Frobeen/ Gr.Thondorf Holzstraße 10: Feuchteschaden im Wohnzimmer (Schimmel) und Feuchte in der Küche - Nachfrage 05.05.2026
Von: Robert Frobeen <robert@frobeen.com>
Datum: 05.05.2026, 01:00
An: Arne ZIMMERMANN <arne.zimmermann@axa.de>
Kopie (CC): "Patrick Frobeen steueragenten.de" <P.Frobeen@steueragenten.de>, frobeen@gmx.net

Guten Morgen Herr Zimmermann,

ich bin mir nicht sicher ob Sie meine hier im Verlauf gegebene e-Mail inklusive der Fotos erreicht hat.

Können Sie mir bitte eine kurze Rückmeldung geben ob Sie die Information erhalten haben. Sollten Sie die Fotos nicht bekommen haben geben Sie bitte Bescheid, dann schicke ich Sie Ihnen nochmal zu.

Da wir befürchten das unter der Küche und dem Wohnzimmer eine auf die Schadensquelle zurückzuführende Durchfeuchtung vorliegt bitten wir Sie um eine möglichst zeitnahe Rückmeldung.

Wir haben in den letzten Tage steigende Temperaturen gehabt und auch in den kommenden Tagen soll das Wetter warm werden.

Wenn wir in den Bereichen eine Durchfeuchtung haben befürchten wir dass diese Wetterlage Schimmel/ Pilzwachstum begünstigt.

Wir würden uns freuen wenn Sie uns wenn irgend möglich noch heute Rückmeldung geben könnten wie die AXA hier weiter vorgehen möchte.
Für einen kurzfristigen Termin für eine weitere Begutachtung stehen wir gern zur Verfügung.

Vielen Dank schon mal für Ihre Unterstützung in dieser Angelegenheit im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Robert Frobeen

Am 04.05.2026 um 00:35 schrieb Robert Frobeen:

Guten Morgen Herr Zimmermann,

wir haben an diesem Sonntag das Wohnzimmer freigeräumt und auch den Geschirrspüler ausgebaut.

Dabei sind uns die, dieser Mail beigefügten Schimmel/ Feuchtigkeitsflecken aufgefallen.

Div. Bilder Wohnzimmer Korpus.
Feuchtigkeitsschaden mit Schimmelbildung zwischen Regalfusskorpus und Wand.

Küche - Geschirrspüler_03
Zeigt den Fuss des Küchen Korpus links neben dem Geschirrspüler.

Die Kante steht genau an einer Naht in dem Fliesenschild des
Küchenbodens.

Es weist heute am 04.05.2026 eine Feuchte von 13,4 % auf.

Küche - Geschirrspüler_04

Zeigt einen Blick in den hinteren Bereich des links neben dem
Geschirrspüler angrenzenden Korpus.

Er weist feuchtigkeits Ränder auf.

Für eine örtliche Begutachtung stehen wir, auch kurzfristig, zur
Verfügung.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung schon im Voraus und mit freundlichen
Grüßen.

Robert Frobeen