

Kunde	Absender
699439 - Robert Frobeen Bramfelder Chaussee 373a 22175 Hamburg Schadennr.: 90000722787 Policenr.: 56003205687	BELFOR Deutschland GmbH Keniastraße 24 47269 Duisburg Sachbearbeiter Abteilung: zentrale Leckageortung Telefon: 0203/75640-420 Fax: 0203/75640-6420 E-Mail: zsa@de.belfor.com

Auftrag	Einsatzort	Kontakt
Auftrags-Nr.: P2605052/01LOAXA01 Order name: 020-LO	EFH Holzhaus Holzstraße 10 29584 Himbergen	Robert Frobeen +494101700038


Auftraggeber

Leistungsumfang / durchgeführte Arbeiten:

Durchführung einer messtechnischen Untersuchung an Wasser führenden Leitungen im Innenbereich von Wohngebäuden (Leckageortung). Damit ist keine bauphysikalische Untersuchung verbunden.	Ja		
Sofortmaßnahme zur Schadenminderung (nach § 82 VVG)	Nein		
Schadenaufnahme. Damit ist keine bauphysikalische Untersuchung verbunden.	Nein		
Trocknungsmaßnahmen	Nein		
Die Arbeiten werden gemäß vorliegendem Angebot durchgeführt.	Nein		
Die Arbeiten werden gemäß der vereinbarten Rahmenvertragspreise durchgeführt.	Ja		
Die Arbeiten werden gemäß der aktuell gültigen Preisliste der BELFOR Deutschland GmbH durchgeführt.	Ja		
Sonstige Sanierungsarbeiten gemäß folgender Kurzbeschreibung	Nein		
Das Merkblatt zur Trocknungsmaßnahme habe/n ich/wir erhalten.	Nein		
Eine Abtretungserklärung ist vom Auftraggeber unterschrieben.	Ja		

Hiermit erteile/n ich/wir der Firma BELFOR Deutschland GmbH den Auftrag zur Durchführung der oben aufgeführten Leistungen, auf der Grundlage der ausgehändigten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der BELFOR Deutschland GmbH.

Unterschrift, Kunde
26.02.2026 10:33



Frobeen