

Kunde 699439 - Robert Frobeen Bramfelder Chaussee 373a 22175 Hamburg Schadenr.: 90000722787 Policenr.: 56003205687		Absender BELFOR Deutschland GmbH Keniastraße 24 47269 Duisburg Sachbearbeiter		Abteilung: zentrale Leckageortung Telefon: 0203/75640-420 Fax: 0203/75640-6420 E-Mail: zsa@de.belfor.com
Auftrag Auftrags-Nr.: P2605052/01LOAXA01 Order name: 020-LO		Einsatzort EFH Holzhaus Holzstraße 10 29584 Himerbergen		Kontakt Robert Frobeen +494101700038
Fotodokumentation zu diesem Auftrag		Ja		

Unterschrift, verantwortlicher Mitarbeiter
26.02.2026



Ziehn, Marcus 27726

Bilder	
Feuchtigkeitsschaden an der Leichtbauwand angrenzend zum Badezimmer	Maximaler Gasaustritt beim Waschbecken messbar
	

Objekt



Schlafzimmerwand und Bett müssen demontiert werden, um die Wandfliesen zu erhalten



Tracergas Untersuchung der Wasserleitungen

